

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Chiang Mai University

ภาคผนวก

## โปรแกรม M\_file

```

%disp('*****')
%disp('*System control simulate! ver #13 *')
%disp('* For MATLAB V5 & V4 *')
%disp('* T.Chidentree *')
%disp('*****')
clear
clc
% Set initial condition
%
t=1;
ess=0.000000001;

yd=0; % yd=y(t-1)
ud=0; % ud=u(t-1)
ecd=0; % ecd=ec(t-1)
hidi=10;hfdc=25; % Hidden unit
Incf=[1 1 1;1 1 1;1 1 1]; Onc=[1]; % for NNC
Ini=[1 1;1 1];Oni=[1]; % for NNI

eni=input(' Maximum epoch for NNI <1-50> ');
tpi=[1 eni ess 0.01 1.05 0.7 0.98 1.04];

Dfi='1-(exp(x)-exp(-x)).^2./(exp(x)+exp(-x)).^2'; %
diff'tansig'
dfi=Dfi;

tmo=input('Monitor time period <sec> ');
sn=input('Sampling number between 1sec <Hz> ');
Ts=1/sn; % Sampling rate
tmax=tmo*sn ;

lrc=input('Please input Learning rate of NNC<1e-20> ');

lr=MENU(' Adaptive Learning rate ','USE ',' No USE ');
if lr==1
    disp('Adaptive Learning rate <ON>')
    dlrc=0.65; % decrease learning rate factor
    ilrc=1.025; %increase learning rate factor
    er=1.01; % error ratio
elseif lr==2
    disp('Adaptive Learning rate <Off>')
    dlrc=1; % decrease learning rate factor
    ilrc=1; %increase learning rate factor
    er=1; % error ratio
else
    disp('ERROR --> off Adaptive Learning rate')
    dlrc=1; % decrease learning rate factor
    ilrc=1; %increase learning rate factor
    er=1; % error ratio
end

Vp= MENU('Plant parameter','No!need to vary','Vary by
small random value one time','Vary by small random value
many time');
Vp=Vp-1;
if Vp>0
    rw=input(' Ratio for reduce random value <1-100> ');
end

if Vp>=1 % Vary plant parameter.
    disp(' ')
    disp(' Vary plant parameter by RANDOM at first start. ')
    disp(' >>>')
    % Plant modeling --> vary plant Character
    q1=randn(1)/rw;
    q2=randn(1)/rw;
    q3=randn(1)/rw;
    num=[4.3+q1];
    den=[1 (7.13+q2) (6.33+q3)];

```

```

[a,b,c,d]=tf2ss(num,den);
[aa,bb]=c2d(a,b,Ts); % Sampling time=Ts sec.
xd=[0;0];

else % Safe operation

% Plant modeling
num=[4.3];
den=[1 7.13 6.33];
[a,b,c,d]=tf2ss(num,den);
[aa,bb]=c2d(a,b,Ts); % Sampling time=Ts sec.
xd=[0;0];

end
plant=tf(num,den)

%*****
%*****
a1=2/(tmax+1);
b1=-a1;
a2=b1;
b2=-a2*tmax;
rr=MENU('Reference Signal','User define','Step on-
off','Ramp signal','Sine slope up','Random ','Ramp slope
up-down','Unit step','Sine 1 period','Step level down','Step
signal up','No used','Sine control frequency');
rr=rr-1;
disp('')
if rr==7; % sine
    ns=linspace(0,2*pi,tmax);
    rsine=sin(ns);
end

if rr==11; % sine #11
    fsin=input('Input frequency of sin from reference signal
<0.1> ');
end

weig=MENU('Initial weight by...','Memory','Random');
weig=weig-1;
if weig==0
    disp('LOADING !!!')
    load s10y1w01
end

if weig==1
    disp('RANDOM !!!')
    [w1,b1,w2,b2]=initff(Ini,hidi,'purelin',1,'purelin');
    [wc1,bc1,wc2,bc2]=initff(Incf,hfdc,'purelin',1,'purelin');
end

messag=sprintf('System parameter# Epoch of NNI=%%g:
Learning rate=%%g: Monitor time=%%g<sec> :
Sampling rate=%%g<sec>');
fprintf(messag,eni,lrc,tmo,Ts)
MENU('SIMULATE START...','RUN');
clc
Tstart=clock;

% Start Main loop

while t<=tmax

tr=(t)/sn;% real time for system

% Generate r(t)
if rr==0
    if t<=tmax/4
        if t==1
            ru=input('Input Ref>> Level #1 ? ');
            end

```

```

r(t)=ru1;
elseif t<(tmax/4)*2
    if t==tmax/4
        ru2=input('Input Ref >> Level #2 ? ');
    end
    r(t)=ru2;
elseif t<(tmax/4)*3
    if t==(tmax/4)*2
        ru3=input('Input Ref >> Level #3 ? ');
    end
    r(t)=ru3;
else
    if t==(tmax/4)*3
        ru4=input('Input Ref >> Level #4 ? ');
    end
    r(t)=ru4;
end
end

if rr==1
    if t<=(tmax-1)/2
        r(t)=1; % constant value#1
    end
    if t>(tmax-1)/2
        r(t)=0; % constant value#0
    end
end
if rr==2
    r(t)=(t+1)/tmax; % ramp
end
if rr==3
    r(t)=sin((t+1)/tmax); % sine
end
if rr==4
    r(t)=rand; % random
end
if rr==5; % Ramp slope up-down
    if t<=(tmax-1)/2
        r(t)=(a1*t)+b1; % slope up
    end
    if t>(tmax-1)/2
        r(t)=(a2*t)+b2; % slope down
    end
end
if rr==6; % Unit step
    r(t)=1;
end
if rr==7;% Sine 1 period
    r(t)=rsine(t);
end

if rr==8;% step level down.
    if t<=tmax/4
        r(t)=1;
    elseif t<=(tmax/4)*2
        r(t)=0.75;
    elseif t<=(tmax/4)*3
        r(t)=0.25;
    else
        r(t)=0;
    end
end

if rr==9;% step level up.
    if t<=tmax/4
        r(t)=0;
    elseif t<=(tmax/4)*2
        r(t)=0.25;
    elseif t<=(tmax/4)*3
        r(t)=0.75;
    else

```

```

r(t)=1.0;
end
end

if rr==11;% Sine by frequency.
    r(t)=sin(2*pi*fsin*t);
end
%
%*****
%
% Find u(t)
%
Inc=[r(t) yd ud]';
u(t)=simuff(Inc,wc1,bc1,'tansig',wc2,bc2,'purelin');
%
%*****
%
% Find ym(t)
%
Ini=[u(t) yd]';
ym(t)=simuff(Ini,wil,bil,'tansig',wi2,bi2,'purelin');
%
%*****
%
% Find y(t)
%
if Vp==2 % Vary plant parameter every time.
    disp('')
    disp(' Vary plant parameter !!! ')

% Plant modeling --> vary every time!!!
q1=randn(1)/rw;
q2=randn(1)/rw;
q3=randn(1)/rw;
num=[4.3+q1];
den=[1 (7.13+q2) (6.33+q3)];
[a,b,c,d]=tf2ss(num,den);
[aa,bb]=c2d(a,b,Ts); % Sampling time=Ts sec.
end

xx=(aa*xd)+(bb*u(t));
ys=(c*xx)+d;
xd=xx;
xdc=xx; % NNC phase
y(t)=ys;
to=tr;

%
%*****
%
% Find error
%
ec(t)=r(t)-y(t);
em=y(t)-ym(t);
%
if abs(em)>=ess
%*****
%
% Train&Update NNI
%
clf
[wi1,bi1,wi2,bi2]=nniV5x0(wil,bil,'tansig',wi2,bi2,'purelin',Ini,y(t),tpi);
%
end
%*****
%
% Find yp [plant information]
%
Sji=(wi1*Ini)+bi1; % find input layer summation
wil1=wil(:,1); % get only u(t) weight
x=Sji;

```

```

dSji=eval(dfi);
Yp=wi2*(w1il.*dSji);
%-----
%*****
if abs(ec(t))>=ess
%*****
% Train&Update NNC

ecp=ec(t);

% Adaptive learning rate
if abs(ec(t))<=abs(ecd*er)
    lrc=lrc*iLrc;
else
    lrc=lrc*dLrc;
end
% [backpropagation phase plus plant information]

% find input layer summation
Sjc=(wc1*Inc)+bc1;
x=Sjc;
SSjc=tansig(Sjc);
dSjc=eval(dfi);

% ****Output to Hidden layer****
deltaWoc=lrc*Yp*ecp*(SSjc);
deltaBoc=lrc*Yp*ecp;

% ****Hidden to Input layer****
deltaWic=lrc*Yp*ecp*(wc2'.*dSjc)*Inc;
deltaBic=lrc*Yp*ecp*(wc2'.*dSjc);

% ****Up date****
wc2=wc2+deltaWoc;
bc2=bc2+deltaBoc;
wc1=wc1+deltaWic;
bc1=bc1+deltaBic;

message=sprintf('N_Controller at time =%%g:
error=%%g : Yp=%%g');
fprintf(message,to,ec(t),Yp)
disp('@ Ver 0.13: Plant#Yun .Li ')
disp('>>> # ')

else
message=sprintf('N_Controller at time =%%g:
error=%%g : Yp=%%g');
fprintf(message,to,ec(t),Yp)
disp('@ Ver 0.13: Plant#Yun .Li ')
disp('>>> [Not need to training phase.] ')

end % if control
%*****
%* Delay Data *
%*****
yd=y(t);
ud=u(t);
ecd=ec(t);
%*****
tr(t)=tr;
yp(t)=Yp;
LRC(t)=lrc;
t=t+1;

end % end for while main

%*****
% Display *
%*****

```

```

ts=trr;

figure(1)
subplot(2,2,1)
plot(ts,r,'b');grid
title('reference signal')
xlabel('Time <sec>')
subplot(2,2,2)
plot(ts,y,'k');grid
title('output signal')
axis([0 tmo (min(y)-0.05) (max(y)+0.05)])
xlabel('Time <sec>')
subplot(2,2,3)
plot(ts,ym,'m');grid
title('output model signal')
axis([0 tmo (min(y)-0.05) (max(y)+0.05)])
xlabel('Time <sec>')
subplot(2,2,4)
plot(ts,u,'r');grid
title('plant control signal')
xlabel('Time <sec>')

figure(2)
subplot(3,1,1)
plot(ts,ec,'r');grid
title('ERROR from Control system')
xlabel('Time <sec>')
subplot(3,1,2)
plot(ts,yp,'g');grid
title('Plant information <yp>')
xlabel('Time <sec>')
subplot(3,1,3)
plot(ts,LRC,'b');grid
title(' Learning Rate of NNC ')
xlabel('Time <sec>')

figure(3)
plot(ts,y,'k');grid
title('Plant output signal <By NNI & NNC>')
axis([0 tmo (min(y)-0.05) (max(y)+0.05)])
xlabel('Time <sec>')

figure(4)
plot(ts,ym,'m');grid
title('Output model signal from NNI')
axis([0 tmo (min(y)-0.05) (max(y)+0.05)])
xlabel('Time <sec>')

figure(5)
plot(ts,yp,'b');grid
title('Plant information <yp>')
xlabel('Time <sec>')

%*****
% Save weight
%*****
if weig==1;
wsav=menu(' Save this weight','Save','NO');
if wsav==1;
disp('Saving weight .....in file
C:\MATLAB\12w03.mat ')
save n12w02 wc1 wc2 w1 wi2 bc1 bc2 bi1 bi2
end
end
disp(' *** END Program *** ')
T_End=etime(clock,Tstart)
E_sumsqr=sumsq(ec)


```

ผลการตอบสนองที่ได้จากส่วนดำเนินการที่เป็นเชิงเส้น order 3

ส่วนดำเนินการใช้ในการทดลองเป็นส่วนดำเนินการที่จำลองมาจากระบบควบคุมหัวอ่านของจานแม่เหล็ก โดยมีสมการการถ่ายโอนดังนี้


$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{0.313s + 0.2504}{s^3 + 0.55s^2 + 1.075s + 0.25}$$

วิเคราะห์คุณสมบัติของส่วนดำเนินการ โดยอาศัยทางเดินรากได้ดังนี้




ทางเดินรากที่ได้จากส่วนดำเนินการ

ผลการตอบสนองที่ได้จากระบบควบคุมที่นำเสนอกับส่วนดำเนินการ โดยให้สัญญาณอ้างอิงเป็น unit step สามารถแสดงได้ดังนี้




สัญญาณขาออก  $y(t)$

Output model signal from NNI



สัญญาณที่ได้จากโครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ระบุส่วนดำเนินการ

Plant information &lt;yp&gt;



สัญญาณ plant information

**ประวัติผู้เขียน**

ชื่อ	นายชิตนทรีย์ ศรีสัตยพันธุ์
วัน เดือน ปี เกิด	30 ธันวาคม 2518
ประวัติการศึกษา	สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2536 สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2540